









CODE D'ENTRETIEN DES ARTICLES TEXTILES

LAVAGE le cuvier		Ce symbole indique la première étape de l'entretien : le lavage. Les chiffres à l'intérieur du cuvier indiquent la température de lavage maximale, en degrés Celsius. La main dans le cuvier signifie que l'on laver à la main. Le symbole souligné d'un trait indique des précautions particulières à respecter.
CHLORAGE le triangle		Ce symbole autorise l'utilisation de chlore si et seulement si "Cl" apparaît à l'intérieur du triangle.
 REPASSAGE le fer à repasser		Ce symbole définit, par 1, 2 ou 3 points, la température maximale d'utilisation du fer à repasser.
NETTOYAGE À SEC le cercle		Ce symbole s'adresse en priorité aux professionnels du nettoyage à sec. Les lettres à l'intérieur du cercle: P, F ou W désignent les processus et de solvants tolérés par l'article textile. Le symbole souligné d'un trait indique des précautions particulières à respecter.
SÉCHAGE EN TAMBOUR MÉNAGER le cercle inscrit dans un carré		Ce symbole conseille sur le réglage du niveau de température d'un sèche linge : 1 point pour une température modérée, 2 points sans restriction.
TRAITEMENT INTERDIT la croix de Saint André		La croix de Saint André placée sur un symbole vierge de toute indication d'entretien signifie que le traitement est interdit. Exemple : 

* Le carré sans rond à l'intérieur est un symbole de séchage

ATTENTION! L'utilisation de ces symboles d'entretien s'envisage uniquement sur un article ou un accessoire fini et non pas seulement en référence aux fibres qui le composent.



Suite en page 2

SIGNIFICATION DES SYMBOLES D'ENTRETIEN

LAVAGE	Température maximale	Action mécanique	Rinçage	Essorage	
	40°	à la main	normal	précautions	
	30°	très réduite	normal	réduit	
	40°	réduite	à température décroissante	réduit	
	40°	normale	normal	normal	
	60°	réduite	à température décroissante	réduit	
	60°	normale	normal	normal	
	95°	réduite	à température décroissante	réduit	
	95°	normale	normal	normal	
	ne pas laver				
CHLORAGE		REPASSAGE		SÉCHAGE EN TAMBOUR MÉNAGER	
	Traitement		Température	Température	
			forte : 200°		modérée : 60° maximum
	eau de Javel autorisée (diluée et à froid)		moyenne : 150°		normale
	pas de chlorage		faible : 110°		pas de séchage en tambour
			pas de repassage ni de vapeur		
Traitement à l'eau de Javel, chlorage dilué à froid		Ne pas repasser à la vapeur les textiles contenant des fibres acryliques ou modacryliques. ATTENTION! Pour le repassage à température faible (110°C), le traitement à la vapeur présente des risques.			
NETTOYAGE À SEC		Solvants	Processus	Nettoyage à sec en lavomatic	
	tous solvants tels que le perchloréthylène excepté le Trichloréthylène		normal	autorisé	
	exclusivement pétroliers (type essences minérales)		normal	non	
	nettoyage à l'eau ("wetclean")		normal	non	
	trait souligné = restrictions sur l'action mécanique et/ou la température et/ou l'addition d'eau au solvant				
	pas de nettoyage à sec				